

[www.salamnu.com](http://www.salamnu.com)

# سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزو و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملا رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

[www.salamnu.com](http://www.salamnu.com)





# نام درس : آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

تعداد واحد : 2

منبع : آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - محمود پایه  
قدر - انتشارات دانشگاه پیام نور

تهمیه کننده : دکتر فرهنگ میرانی - دانشگاه پیام نور -

مرکز فزوین



- روشهای تجزیه‌ای :
- 1 - تجزیه کلاسیک ( شیمی تر )
  - 2 - تجزیه دستگاهی

- برخی مزایای روشهای دستگاهی :
- 1 - سهولت کار
  - 2 - دقیق و صحت بالا
  - 3 - سرعت زیاد



فصل اول

رنگ سنجی و طیف نورسنجی فوق بنفس - مرئی

*Ultra Violet –Visible Spectrometry*



## مقدمه :

یکی از راههای تعیین مقادیر جزیی رنگ سنجی می‌باشد. در این روش مقدار عنصر یا یون مورد نظر از روی شدت رنگ محلول آن تعیین می‌شود.




# رنگ‌سنجی

با چشم  $\leftarrow$  مقایسه با محلول استاندارد  $\rightarrow$  خطای

نسبی در حدود 2 تا 3 درصد

با سلول فتوالکتریک




شکل ۱-۱ شکل ساده یک دستگاه رنگ‌سنج نوری تک پرتوی. (۱) منبع نور، (۲) عدسی، (۳) صافی نور، (۴) سلول، (۵) سلول فتوالکتریک، (۶) کلید، (۷) گالوانومتر، (۸) رئوستا، (۹) منبع پتانسیل، (۱۰) کلید و (۱۱) رئوستا برای تنظیم نسبی.



## روشهای نورسنجی :

### رنگسنجی

1. کدورت سنجی  $\leftarrow$  تابش نور به محلول  $\leftarrow$  اندازهگیری کاهش شدت نور
2. نفلومتری  $\leftarrow$  تابش نور به محلول  $\leftarrow$  اندازهگیری شدت نور پراکنده شده





## طیف نورسنجی فوق بدنفس - مرئی

• مقدمه :

طیف نورسنجی فوق بدنفس - مرئی یک روش تجزیه دستگاهی است که در آن مقدار تابش اکترومغناطیس که توسط نمونه جذب می شود اندازهگیری می شود.

تابش تکفام ← تابشی که دارای یک طول موج ویژه است  
← توسط تکفام ساز




$$I_0 = I_a + I_r + I_t$$

$I_r \leftarrow$  تابش منعکس شده

$I_a \leftarrow$  تابش اولیه

$I_t \leftarrow$  تابش جذب شده



شکل ساده یک طیف نورسنج تک پرتوی



## قانون بیر - لامبرت

$$A = \log \frac{I_0}{I_t} = \epsilon b c$$

$C$  ← علقت بر حسب مول بر لتر

$b$  ← شدت نور سنجی

$A$  ← جذب

$\epsilon$  ← ضریب جذب مولی (پیانگر حساسیت)


$a$  ← طول سل بر حسب سائی متر

$I$  ← شدت نور و روایی

عوامل مؤثر بر  $\epsilon$ : دما - نوع حلال - نوع ماده حل شده - طول موج



# رسم منحنی کالیبراسیون :






← طول موجی که در آن ماده حداکثر جذب را دارا است  
 $\lambda_{\max}$   
( از مشخصات جسم مورد اندازه‌گیری )

حد تشخیص  $\text{LOQ} \leftarrow$

حدوده اندازه‌گیری

« سیستم فقط در فاصله‌ای از غلظت که توسط خط راست مشخص می‌شود از قانون بیر - لامبرت پیروی می‌کند. »



نمودار درجه‌بندی همراه با انحراف مثبت و منفی، تجزیه مناسب باید در بین  
LOQ: Limit of Quantities و LOL انجام شود که در محدوده حد تصمیم است.



# عواملی که باعث انحراف از قانون بیر - لامبرت می‌شوند

« انحراف شیمیایی

« انحراف فیزیکی

« انحراف دستگاهی

« سایر عوامل

## • تجزیه کیفی :

هر ترکیب خاصی مخصوص به خود دارد ← استفاده از  
این عامل در تجزیه کیفی

گروههای رنگساز ← عوامل اشباع نشده معمولاً باعث ایجاد

رنگ می‌شوند.

$\varepsilon_{\max}$ (nm)	$\lambda_{\max}$ (nm)	گروه رنگساز
۸۰۰۰	۱۸۵	C=C
۶۰۰۰	۱۷۵	-C≡C-
۹۰۰	۱۸۸	C=O
۲۵۰۰	۱۹۵	-NH <sub>۲</sub>
۲۰	۲۱۰	-CHO
۵۰	۲۰۵	-COOR
۶۰	۲۰۵	-COOH
۸۰۰۰	۲۰۲	-N=N-
۱۰۰	۳۰۰	-N=O
۲۰	۶۶۵	
۱۴	۲۷۰	-NO <sub>۲</sub>
۴۰۰	۲۰۵	-Br

گروههای رنگساز مهم و مقادیر  $\varepsilon_{\max}$  و  $\lambda_{\max}$  آنها



## بخش‌های یک دستگاه طیف نورسنج :

شناساگر → آشکارساز → محلول نمونه → تکفامساز → منبع تابش

## خصوصیات منبع تابش :

- شدت زیاد
- تولید تمام محدوده فوق بدنفس - مرئی
- پرتوهای پایدار و یکنواخت
- طول عمر زیاد
- کمترین اتلاف و هزینه

محدوده مرئی ← لامپ تنگستن  
فوق بدنفس ← لامپ بخار دوتیریم



منشور ها


تکفام ساز

شبکه پراش

سلول نمونه ناحیه مرئی  $\leftarrow$  پلاستیکی و شیشه ای  
ناحیه فرابنفش  $\leftarrow$  کوارتز (شیشه و پلاستیک در  
این ناحیه جذب دارند)

آشکار ساز فوتولوله (PT)

فوتوتکثیر کننده (PMT)




طرحی از یک دستگاه طیف نوری فوتو بینش - مرئی دوپلر تری

# تجزیه کمی مخلوطها



**1 - بدون مزاحمت :** هنگامی که طیف جذبی دو جزء جذب کننده هیچ همپوشانی با هم ندارند.




طیف جذبی گونه‌های X و Y عیجگونه همپوشانی ندارند.

از  $\lambda_1$  برای اندازه‌گیری X و از  $\lambda_2$  برای اندازه‌گیری Y استفاده می‌شود.



## 2 - مزاحمت انفرادی : جسم عقsmتی از تابش جذب شده توسط X را جذب می کند.




طیف جذبی گونه های X و Y با یک همپوشانی

از  $\lambda_1$  برای اندازه گیری X استفاده شده و سپس با معلوم بودن X،  $E$  محاسبه و پس از محاسبه جذب X در  $\lambda_2$  میزان جذب مربوط به Y در  $\lambda_2$  بدست می آید.



### ۳ - مزاحمت کامل : هنگامی که طیف جذبی X و Y همپوشانی کامل دارد.



طیف جذبی گونه‌های X و Y در حالت همپوشانی کامل


استفاده از معادله دو مجهولی برای تعیین غلظت X و Y

$$A_1 = \epsilon_{X1} b C_X + \epsilon_{Y1} b C_Y$$

$$A_2 = \epsilon_{X2} b C_X + \epsilon_{Y2} b C_Y$$



# سنجهای طیف نورسنجی



نمودارهای سنجهای طیف نورسنجی؛ (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) که  $\varepsilon_t > \varepsilon_s = \varepsilon_p$  و به ترتیب ضریب جذب مولی تیتر کننده، نمونه و محصول هستند، و معمولاً  $\varepsilon_s = \varepsilon_p = 0$  است.



## تعیین نسبت لیگاند به فلز در کمپلکسها


عدد کئور دیناسیون  $\leftarrow$  تعداد لیگاندهای اطراف یک یون فلزی برای تشکیل کمپلکس

روش‌های تعیین عدد کئور دیناسیون با استفاده از طیف نورسنجی

- تغییرات پیوسته
- نسبتهاي مولی
- شب خط




## روش تغیرات پیوسته



روش تغیرات پیوسته با روش جاب برای کمپلکس به فرمول  $ML_2$



# روش نسبت‌های مولی



نمودار نسبت مولی در طول موجی که لیگاند و کمپلکس  $M_x L_y$  حذب دارند.  
(الف) در غلظت لیگاند ثابت و  $\epsilon_{M_x L_y} < \epsilon_L$  ضریب جذب مولی لیگاند است، (ب)  
مانند الف است فقط  $\epsilon_{M_x L_y} > \epsilon_L$  است. (ج) در غلظت ثابت فلز و  $\epsilon_{M_x L_y} > \epsilon_L$  است،  
(د) مانند ج است فقط  $\epsilon_{M_x L_y} < \epsilon_L$  است.



# تعیین ثابت تفکیک و $pK_a$ اسیدهای ضعیف

$$A = A_{HA} + A_{A^-}$$

$$A = (1 - \alpha)A_{HA} + \alpha A_{A^-}$$



$$\Rightarrow \alpha = \frac{A_{HA} - A}{A_{HA} - A_{A^-}}$$



$$pK_a = pH - \log \frac{\alpha}{(1 - \alpha)}$$



## آزمایش ۱ - ۱ - تعیین مقدار مس در محلول سولفات مس به طریق رنگ‌سنجی





# آزمایش 1 - 3 - تعیین مقدار آهن توسط 1 ، 10- فناوتروولین به طریق طیف نورسنجی



کمپلکس نارنجی رنگ

$$\lambda = 508\text{nm}, \varepsilon = 11000$$




يونهای مزاحم ←

‘  $Hg^{2+}$  ,  $Cd^{2+}$  ,  $Ag^+$  ,  $Zn^{2+}$  ,  $Cu^{2+}$  ,  $Co^{2+}$  ,  $Ni^{2+}$   
 $Sn^{4+}$  ,  $Sn^{2+}$  ’





## آزمایش 1 - 5 - سنجش طیف نورسنجی مس ( II )



اتیلن دی نیتریلو ترا استیک اسید




## آزمایش 1 - 6 - تعیین عدد کئور دیناسیون کمپلکس مس (II) با دی اتیل دی تیوکربامات



زرد رنگ



فهودای رنگ



سدیم دی اتیل دی تیوکربامات (NaL)

سدیم دی اتیل دی تیوکربامات (NaL)



## آزمایش 1 - 8 - تعیین مقدار سولفات در آب به طریق کدورت سنجی

غلظت ذرات کلوئیدی که در یک مایع یا گاز هستند را می‌توان با اندازه‌گیری مقدار تابشی که پراکنده می‌کنند، تعیین کرد.



اندازه‌گیری مقدار تابش پراکنده شده :

{  
- نفلومتری  
- کدورت سنجی}

$$S = \log \frac{I_0}{I} = Kbc$$



● بسیاری از آبهای طبیعی دارای یون سولفات هستند.



● محلول معلق باریم سولفات  $\leftarrow$  پراکندگی تابشی  $\leftarrow$   
اندازه‌گیری سولفات



## آزمایش 1 - 9 - اندازه‌گیری سیلیسیم و آلومنیوم در یک سنگ معدن سیلیکاتی

تعیین سیلیسیم ( $\text{SiO}_2$ ) ← روش مولیبدن آبی

تعیین آلومنیوم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ← روش آلیزارین قرمز - اس

آماده سازی ← ذوب

← قلیایی ← نمونه‌های سیلیکاتی

← اسیدی ← کانه‌های تیتانیم، زیرکونیم، کروم و ..



## فصل دوم

طیف نورسنجی جذب و نشر اتمی

*Atomic absorption and emission spectrometry*



الکترونهای لایه ظرفیت  $\leftarrow$  جذب یا نشر تابش الکترومغناطیس در گستره فوق بنفس و مرئی

در اتم‌ها  $\leftarrow$  خطوط طیفی مجرأ (پهناي 001/0 01/0 نانومتر)

در مولکول‌ها  $\leftarrow$  نوارهای جذبی پهن

طیف‌بینی نشر ، جذب و فلورسانس اتمی  $\leftarrow$  قانون بیر - لامبرت

$$A = KC$$



طیف بینی نشر و جذب اتمی ← تبدیل نمونه به حالت بخار

در طیف بینی نشری ← علاوه بر تبدیل نمونه به بخار باید نمونه به حالت برانگیخته برود ← بازگشت الکترونها به حالت پایه ← نشر الکترومغناطیسی ← شدت تابش نشری متناسب با غلظت


جزیه در جذب و نشر اتمی :

{ - منحنی درجه‌بندی  
- روش افزایش استاندارد }




دستگاہوری :


اجزاء در جذب اتمی :




در نشر اتمی ← منبع تابش نداریم



طیف نور سنج جذب انتہی



طیف نورسنج نشر اتمی



## ● منابع تابش :

- خطی → لامپهای کاتد توخالی و لامپهای تخلیه بدون الکترود
- پیوسته ← لیزرها ، لامپهای قوسگزنوں و لامپ دوتریم.


## ● لامپهای تخلیه بدون الکترود :

- بیشترین شدت تابش
- باریکترین پهناهی تابش






## • لامپ با کاتد تو خالی



طرح ساده لامپ با کاتد تو خالی (الف) دید از بغل، (ب) دید از جلو



## لامپ تخلیه بدون الکترود





اتمسازها

← شعله‌ها

محلول نمونه به صورت قطره‌های ریز به داخل شعله ، پاشیده شده و به علت گرمای زیاد حلال موجود به سرعت بخار می‌شود ذرات جامد باقیمانده ذوب شده و به مایع تبدیل می‌شوند سپس به حالت گازی درآمده و به اتم تفکیک می‌شوند.



← کوره‌های گرافیتی

دما تا  $30000^{\circ}\text{C}$  ← حساسیت بهتر و حد تشخیص کمتر

مشعل

← پیش مخلوطکن

← تمام مصرف کن





## ● انواع شعله‌های متداول و درجه حرارت آنها

سوخت	اکسیدان	درجہ حرارت تقریبی، $^{\circ}\text{C}$
گاز طبیعی	هواء	۱۸۰۰
پروپان	هواء	۱۹۰۰
ھیدروژن	هواء	۲۰۰۰
استیلن	هواء	۲۳۰۰
ھیدروژن	اکسیژن	۲۷۰۰
استیلن	نیتروزو اکسید	۲۸۰۰
استیلن	اکسیژن	۳۱۰۰



## تکفام ساز

← برای انتخاب دقیق تر طول موج → عرض شکاف 2/0 ، 5/0 و یا 1

## جزء پاشنده

← معمولاً شبکه

## آشکار ساز

← فوتو تکثیر کننده

پرتو ← آشکار ساز ← به جریان الکتریکی تبدیل می شود ←  
تقویت ← ثبت



## • مزاحمت‌ها در طیف نورسنجی

- 1 - شیمیایی
- 2 - یونش
- 3 - طیفی
- 4 - زمینه‌ای

### • مزاحمت شیمیایی

ناشی از واکنشهای اتفاق افتاده درون شعله می‌باشد. مثل تبدیل الومینیوم و آهن به اکسیدهای دیرگذار  $\text{Al}_2\text{O}_3$  و  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  در حضور اکسیژن.

### • راه‌های حذف مزاحمت شیمیایی

← بالا بردن دما

← افزایش ماده رهاساز



## ● مزاحمت یونش

زمانیکه تعداد زیادی از اتمها درون شعله یونیزه می‌شوند و باعث کاهش اتمهای جذب کننده تابش می‌شوند.

انرژی یونش عناصر قلیایی و قلیایی خاکی نسبتاً کم ←

نسبت به سایر عناصر بیشتر یونیزه می‌شوند

راههای حذف مزاحمت یونشی :

← کاهش دمای شعله ( مثل استفاده از شعله پروپان - هوا )

← افزایش تعداد نسبتاً زیادی از یک عنصر با انرژی یونش کم به محلولهای استاندارد و نمونه



## • مزاحمت طیفی

زمانی که دو عنصر یا یک عنصر و یا ترکیب چند اتمی درون سلول در طول موج مورد تجزیه تابش جذب یا نشر می‌کنند.

اگر ترکیب مزاحم تابش را جذب کند  $\rightarrow$  خطای ثبت

اگر ترکیب مزاحم تابش را نشر کند  $\rightarrow$  خطای منفی

## • راههای حذف مزاحمت طیفی :

1 - آگاهی از وضعیت اجزاء تشکیل دهنده نمونه و استفاده از سایر خطوط طیفی

2 - جداسازی جزء مزاحم قبل از تجزیه



## ● مزاحمت زمینه‌ای

معمولًاً توسط جذب گونه‌های چند اتمی یا پراکندگی تابش درون سلول ایجاد می‌شود و برای حذف آن از روش افزایش استاندارد نمی‌توان استفاده کرد.

● برای حذف مزاحم زمینه‌ای  $\leftarrow$  مقدار جذب مربوط به زمینه تعیین و از جذب کل کم شود تا جذب تصحیح شده مربوط به آنالیت بدست آید.




## • راههای حذف مزاحمت زمینه‌ای :

الف - پیدا کردن طول موجی که در آن آنالیت جذب نداشته باشد اما زمینه جذب داشته باشد. سپس اندازه‌گیری یکبار در طول موج عنصر مورد تجزیه و بار دیگر در طول موج

زمینه


کم کردن جذب زمینه از جذب کل  
← بدست آوردن جذب تصحیح شده برای آنالیت

ب - استفاده از دستگاههای دوپرتوی






آینه



ب





## کاربرد و روش‌های تجزیه

طیف نورسنجی جذب و نشر اتمی یک روش تجزیه کمی است و کاربرد چندانی در تجزیه کیفی ندارد.

در تجزیه کمی فلزات ، مواد معدنی ، فراورده‌های صنایع کانی غیرفلزی و فلزی ، سرامیکها ، سیمانها ، مواد معدنی موجود در سیستم‌های زنده و آبهای سطحی و زیرزمینی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.



## دو روش تجزیه کمی رایج :

### → روش نمودار کار


→ روش افزایش استاندارد → ابتدا میزان جذب مقدار معینی از محلول مجهول را درون شعله یادداشت کرده ، سپس مقدار معلوم ( $a$  میلی لیتر) از محلول استاندارد به محلول مجهول افزوده و جذب آن اندازه‌گیری می‌شود.

$$\frac{X}{X + a} = \frac{c}{b}$$

- ← عدد خوانده شده برای حالت اول
- ← عدد خوانده شده برای حالت دوم
- ← غلظت نمونه



## روش افزایش استاندارد متعدد :





Li 670.8 1,2	Be 234.9 1+,3
Na 589.0 589.6 1,2	Mg 285.2 1+
K 766.5 1+,2	Ca 422.7 1
Sc 391.2 3	Ti 364.3 3
V 318.4 3	Cr 357.9 1+
Mn 279.5 1,2	Fe 248.3 1
Co 240.7 1	Ni 232.0 1,2
Cu 324.8 1,2	Zn 213.9 2
Ga 287.4 1	Ge 265.2 3
As 193.7 1	Se 196.0 1
Rb 780.0 1,2	Sr 460.7 1+
Y 407.7 3	Zr 360.1 3
Nb 405.9 1+	Mo 313.3 1+
Ru 349.9 1	Rh 343.5 1,2
Pd 244.8 1,2	Ag 328.1 2
Cd 228.8 2	In 303.9 1,2
Sn 286.3 1	Sb 217.6 1,2
Te 214.3 1	
Cs 852.1 1	Ba 553.6 1+,3
La 392.8 3	Hf 307.2 3
Ta 271.5 3	W 400.8 3
Re 316.0 3	
Ir 264.0 1	Pt 265.9 1,2
Au 242.8 1+,2	Hg 185.0 0,1,2
Tl 277.6 276.8 1,2	Pb 217.0 283.3 1,2
Bi 223.1 1,2	

	Pr 495.1 3	Nd 463.4 3		Sm 429.7 3	Eu 459.4 3	Gd 368.4 3	Tb 432.6 3	Dy 421.2 3	Ho 410.3 3	Er 400.8 3	Tm 410.6 3	Yb 398.8 3	Lu 331.2 3
		U 351.4 3											

عناصری که توسط طیف نورسنجی جذب اتمی قابل اندازه‌گیری هستند اعداد زیر علامت عنصر ، بهترین طول موج اندازه‌گیری بر حسب nm و اعدادی که در زیر آنها نوشته شده است ، مربوط به شعله مناسب برای تجزیه است ، 0 --- یعنی هیچ نوع شعله‌ای استفاده نمی‌شود ، 1 شعله هوا - استیلن ، 1+ شعله هوا - استیلن غنی از سوخت ، 2 هوا - پروپان یا هوا - گاز طبیعی ، 3 استیلن - اکسیدنیترو . برای اکثر آنها کوره قابل استفاده است.



## حساسیت

← عبارتست از مقدار ppm یک عنصر که بتواند مقدار جذبی برابر ۰۰۴۴/۰ ایجاد کند.

## حد تشخیص

← مقداری از عنصر که بتواند پاسخی معادل دو برابر انحراف استاندارد زمینه در آشکارساز ایجاد کند.

← مقدار حساسیت برای عناصر مختلف در روش جذب اتمی  $3 \times 10^{-4}$  الی ۲۰ ppm



## • طرز کار با دستگاه جذب اتمی

- 1 - روشن کردن کلید اصلی ، انتخاب طول موج مناسب و عرض شکاف ، قرار دادن لامپ در جایگاه و تنظیم موقعیت لامپ
- 2 - روشن کردن کمپرسور هوا
- 3 - باز کردن شیر اصلی و تنظیم فشار آن
- 4 - روشن کردن شعله و تنظیم سوخت و اکسیژن
- 5 - صفر کردن جذب با آب مقطر یا بلانک
- 6 - تنظیم شعله در حالتیکه غلیظترین محلول استاندارد به دستگاه داده شود
- 7 - اندازهگیری جذب محلول های استاندارد از رقیق به غلیظ
- 8 - اندازهگیری جذب محلول
- 9 - خاموش کردن دستگاه به ترتیب : کلید لامپ ، بستن شیر استیلن ، کمپرسور هوا ، کلید اصلی دستگاه



● طرز کار با دستگاه نشر اتمی

← مانند جذب با این تفاوت که :

1 - قراردادن دستگاه در موقعیت FES

2 - لامپ در دستگاه نباشد

3 - در حالیکه بلانک یا آب مقطّر به دستگاه داده شده ،

انرژی در مقیاس انرژی حداقل است و باید نشر صفر خوانده شود.



## آزمایش 2 - 2 - بررسی مزاحمت‌های یونهای $\text{Ca}^{+2}$ ، $\text{Na}^+$ ، $\text{K}^+$ در طیف بینی نشر اتمی

### مقدمه

یونهای سدیم و پتاسیم در روش نشري مزاحم یکديگر هستند و مزاحمت آنها مثبت است. در اين آزمایش درصد مزاحمت هر يك از یونها روی يکديگر بررسی خواهد شد.

یون  $\text{Al}^{3+}$  برای اندازه‌گیری  $\text{Ca}^{2+}$  مزاحمت ایجاد می‌کند  $\leftarrow$  مزاحمت منفي



## آزمایش 2 - 3 - اندازه‌گیری کلسیم و پتاسیم در یک نمونه طبیعی به روش نشری

روش آماده سازی نمونه‌های بیولوژیکی

← خاکستر کردن خشک

← خاکستر کردن مرطوب

معايير



- احتمال انفجار



- در تجزیه مقادیر کم کاربرد ندارد



## آزمایش 2 - 4 - تعیین تعداد کلسیم در یک محلول و بررسی مزاحمت فسفات بر روی آن پروسه جذب اتمی

مهمترین منابع وارد کننده کلسیم به آب

← مواد معدنی مانند گچ (  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  )

← دولومیت (  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$  )

← کلسیم سولفات

تهیه محلول استاندارد کلسیم

← انحلال کلسیم کربنات بسیار خالص در اسید هیدروکلریک رقیق





## ● مزاحمت اور تو فسفات

در اندازه‌گیری کلسیم ، استرانسیم و باریم  $\leftarrow$  در دمای بالا شعله واکنش با اورتو فسفات  $\leftarrow$  تشکیل ترکیبات اورتوفسفات  $\leftarrow$  تبدیل به پیروفسفات



کلسیم اورتوفسفات

کلسیم پیروفسفات

● راه حذف این مزاحمت در اندازه‌گیری کلسیم  
 $\leftarrow$  افزودن لانتانیم ( عامل الکترون دهنده )  $\leftarrow$  با فسفات موجود در محلول ترکیب لانتانیم فسفات ایجاد می‌کند  $\leftarrow$  مانع تشکیل پیروفسفات کلسیم می‌شود.



فصل سوم

طیف نورسنجی زیر قرمز

*Infrared Spectrometry*



## مقدمہ

محدودہ طبیعی  $\leftarrow$  طول موج 75/0 الی 3000 میکرون (  $13000 \text{ cm}^{-1}$  ) الی 33

مفیدترین بخش  $\leftarrow$  طول موج 5/2 الی 15 میکرون ( 4000 الی  $667 \text{ cm}^{-1}$  )  
 $\leftarrow$  بخش زیر قرمز (Infrared)

ناحیه IR




IR دور  $\leftarrow$  10 الى 667  $\leftarrow$  گستره انرژی ارتعاشی کم

IR معمولی  $\leftarrow$  667 الى 4000  $\leftarrow$  ارتعاشات مولکولی ترکیبات آلی

IR نزدیک  $\leftarrow$  4000 الى 13000  $\leftarrow$  ارتعاشات با انرژی زیاد



# دستگاہوری :



## ● منابع تابش

- ← دارای انرژی و شدت کم ← معمولاً فیلمان ساخته شده از مواد خنثایی که در حدود 1500 الی 2000 درجه کلوین گرم می شوند.
- ← دارای منحنی های مشخصه جسم سیاه هستند.

## ● منابع نور رایج

- ← تابشگر نرنسن
- ← گلوبار
- ← پیچه نیکروم
- ← لیزر های تنظیم پذیر





## • جایگاه نمونه و نمونه‌گذاری

مشکل اصلی در تهیه سلتها

← تقریباً همه مواد پرتو زیر قرمز را جذب می‌کنند ← فقط مواد با خصلات یونی زیاد در ناحیه زیر قرمز ارتعاشی ندارند

← غالباً از هالیدهای قلیایی بویژه پتاسیم کلراید یا پتاسیم برومید و سدیم کلراید یا سدیم برومید استفاده می‌شود

← مشکل نمگیر بودن زیاد و کدر شدن در مجاورت آب




## برخی سلولها و محدوده کاربرد آنها در زیر قرمز

جنس سلول	محدوده عدد موج، $\text{cm}^{-1}$	توضیحات
AgCl	۲۵۰۰۰-۴۲۵	مفید در محلولهای آبی
CaF <sub>۲</sub>	۶۷۰۰-۱۱۰۰	مفید در محلولهای آبی
NaCl	۴۰۰۰-۶۰۰	رطوبت گیر
KBr	۴۰۰۰-۴۰۰	رطوبت گیر
CsI	۱۰۰۰۰-۲۰۰	مفید در زیر قرمز دور
پلی اتیلن	۶۰۰-۳۳	مفید در زیر قرمز دور




## سلول مایعی باز در طیف نور سنجی زیر قرمز






سلول گاز در طیف نورسنجی زیر قمری





## سلول مایعی بسته در طیف نور سنجی زیر قرمز





## روش‌های موجود برای طیف‌گیری نمونه‌های جامد

1 - مُل


2 - قرص

### 1 - روش مُل

2 تا 10 میلی‌گرم از نمونه پودر شده با عامل مُل کننده ( موادی که محدوده وسیعی از فرکانس‌های زیر قرمز را از خود عبور می‌دهند مثل هیدروکربن نفتی سنگین نوچال) سایید می‌شود ← مُل حاصل باید یکنواخت باشد ← آن را روی یک صفحه نازک از هالید قلیایی پخش کرده ← بین دو صفحه هالید قلیایی قرار می‌دهند ← انجام طیف‌گیری



## طیف زیرفرمز عامل مُل کننده (نوجال)





## 2 - روش قرص


→ رایج‌ترین تهیه قرص  $KBr$

حدود 1 میلی گرم از نمونه → در هاون کوبیده تا نرم و یکنواخت شود → در دستگاه پرس در فشار حدود 10 تن برای 30 ثانیه قرار داده می‌شود → قرار دادن در جایگاه نمونه → طیف‌گیری

$KBr$  در زیر قرمز ارتعاشی ندارد → در  $R$ /جذب نداشته →  
مزاحمتی در طیف‌گیری ندارد





طیف زیرقرمز یک قرص KBr خالص، در زیرقرمز هیچ پیکی ندارد.





قالب آماده شده برای تهیه قرص KBr، (الف) برای تهیه قرص، (ب) برای بیرون آوردن قرص



الف

## تکفامساز



دانشگاه پیام نور

عبارت است از یک سیستم شکاف متغیر ورودی و خروجی ، یک یا چند وسیله پاشنده و چند آینه برای تاباندن و متمرکز کردن تابش.

## تکفامسازها در IR

منشورها


شبکهها  
مزایا اتلاف انرژی کم  
تفکیک بهتر

خطی بودن پاشندگی

مقاومت در برابر آب




## تکفام ساز با اجزای گامل آن در زیر قرمز





شبکه پراش انعکاسی که به عنوان جزء پاشنده استفاده می شود.





## ● آشکارسازها

← در IR اشدت کم و انرژی کم

### ● انواع آشکارسازها در IR

← 1 - آشکارسازهای فوتونی ← مبتنی بر اثر فتوهدایتی  
برخی از نیمه هادیها

← 2 - آشکارسازهای حرارتی ← ترموموکوپلها ، ترمیستورها  
یا بلومنترها و پنوماتیک

## تجزیه کیفی :



مهمترین کاربرد طیف نورسنجی زیر قرمز عمدتاً شناسایی گروههای عاملی در ترکیبات آلی و معدنی است. یک طیف زیر قرمز به چهار قسمت تقسیم می‌شود :

1 - قسمت اول در محدوده  $2700\text{cm}^{-1}$  -  $3700\text{cm}^{-1}$  قرار دارد و در آن پیکهای ارتعاشی مربوط به پیوندهای  $\text{N-H}$  ،  $\text{O-H}$  ،  $\text{C-H}$  ، موجود است. بنابراین ، جذب الکلها و آمینها در این محدوده قابل روئیت است. پیک اسیدها پهنتر از آمینها است. از پیکهای معروف در این محدوده ، پیک  $\text{H-C}$ -آلیفاتیک در  $2850\text{cm}^{-1}$  -  $3000\text{cm}^{-1}$  است.  $\text{H-C}$ -ترکیبات استیلاني در آلدئیدي در  $2710\text{cm}^{-1}$  و  $\text{H-C}$ -  $3300\text{cm}^{-1}$  مشاهده می‌شوند.



2 - قسمت دوم در محدوده  $1850\text{cm}^{-1}$  -  $2700\text{cm}^{-1}$  قرار دارد که ارتعاشات پیوند های سه گانه را نشان می دهد.

جب نیتریلها در  $2225\text{cm}^{-1}$  -  $2250$  و استیلزیها در  $2190$  -  $2260$  از گروه های مهم در این قسمت هستند. پیک های مربوط به ارتعاشات پیوند های  $\text{H}-\text{S}-\text{H}$  ،  $\text{P}-\text{H}$  ،  $\text{Si}-\text{H}$  به علت سنگینی اتم های گوگرد ، فسفر و سیلیسیوم به ترتیب در  $2350\text{cm}^{-1}$  ;  $2600$  -  $2550\text{cm}^{-1}$  و  $2440$  -  $2260$  ظاهر می شوند.



### 3 - قسمت سوم در محدوده $1550\text{cm}^{-1}$ - $1950\text{cm}^{-1}$ مهمترین قسمت در طبق زیر قرمز است.

از جذب‌های مشخص در این ناحیه پیک گروه عاملی کربونیل در حدود  $1700\text{cm}^{-1}$  مربوط به ترکیباتی مانند آلدیدها، کتونها، اسیدها، آمیدها، اسید هالیدها، استرها، انیدریدها و غیره است. پیوندهای  $\text{C} \equiv \text{N}$  و  $-\text{C} \equiv \text{C}-$  نیز در این محدوده جذب دارند.



4 - قسمت چهارم که به ناحیه اثر انگشت معروف است در محدوده  $1500 - 700\text{cm}^{-1}$  قرار دارد.

علاوه بر ارتعاشات پیوند های ساده  $\text{C} - \text{C}$  که در این قسمت ظاهر می شوند ، گروه های عاملی مانند  $\text{C} - \text{O} - \text{C}$  ( اتر ها و استر ها ) در حدود  $1200\text{cm}^{-1}$  و  $\text{C} - \text{Cl}$  در محدوده  $800 - 700\text{cm}^{-1}$  پیک جذبی دارند.



## محدوده عدد موج برخی از گروههای عاملی مهم

گروههای عاملی	محدوده عدد موج, $\text{cm}^{-1}$
( $\text{H}_2\text{O}$ , ROH, PhOH) OH ( محلول رقیق)	۳۷۰۰-۳۶۰۰
(دو نوار) و NH <sub>۲</sub> (یک نوار) NH ( محلول رقیق)	۳۵۳۰-۳۴۰۰
OH (پلیمرها) (جامدات و مایعات)	۳۵۰۰-۳۲۵۰
NH (آبینها و آمبدها)	۳۵۰۰-۳۰۶۰
-C≡C-H (تیز)	۳۲۲۰-۳۲۵۰
(پهن) COOH	۳۳۰۰-۲۴۰۰
(C=C-H, Ph-H, CH <sub>۳</sub> X, CH <sub>۲</sub> X) C-H	۳۱۱۰-۳۰۰۰
(-CH <sub>۳</sub> , -CH <sub>۲</sub> ) C-H	۳۰۰۰-۲۸۰۰
OCH <sub>۳</sub>	۲۸۳۵-۲۸۱۵
CHO	۲۷۵۰-۲۷۰۰
-C≡C-	۲۲۶۰-۲۱۰۰
CNS, -C≡N	۲۱۹۰-۲۱۳۰
(فیل) C-II	۲۰۰۰-۱۶۵۰
-C=C=C-	۱۹۸۰-۱۹۰۰
C=O	۱۹۰۰-۱۸۰۰
RCONH <sub>۲</sub> , RCONHR	۱۷۱۵-۱۶۳۰
(پهن) -COO-	۱۷۱۰-۱۵۳۰
C=N (غیرمزدوج، غیرحلقوی), C=C (غیرمزدوج، حلقوی)	۱۶۸۰-۱۶۳۰
C=C (مزدوج یا حلقوی)	۱۶۸۰-۱۵۶۰
RONO, RONO <sub>۲</sub>	۱۶۵۰-۱۵۹۰
RCONH <sub>۲</sub> , RCONHR	۱۶۵۰-۱۴۷۰
فنیل	۱۶۱۵-۱۵۹۰
پیریدین (دونایی)	۱۶۱۵-۱۵۶۰
COO <sup>-</sup> M <sup>+</sup>	۱۶۱۰-۱۵۶۰
PhNO <sub>۲</sub>	۱۵۵۰-۱۴۹۰



## ادامه جدول ۲-۳

گروههای عاملی	محدوده عدد موج، $\text{cm}^{-1}$
فنیل	۱۵۱۵-۱۴۸۵
$\text{CH}_\gamma$ , $\text{CH}_\alpha$	۱۴۷۵-۱۴۵۰
COOH	۱۴۴۰-۱۴۰۰
CO-CH $\gamma$	۱۴۳۰-۱۴۰۰
CO-NH $\gamma$	۱۴۲۰-۱۴۰۰
(دو نوار) $(\text{CH}_\gamma)_\alpha\text{C}$	۱۴۰۰-۱۳۶۰
(پهن) $\text{COO}^-\text{M}^+$	۱۴۰۰-۱۳۱۰
CH $\gamma$	۱۳۸۰-۱۳۷۰
CH(CH $\gamma$ ) $\gamma$ (دو نوار)	۱۳۸۰-۱۳۶۰
C-NO $\gamma$	۱۳۷۰-۱۳۰۰
Ph-CH $\gamma$	۱۳۳۰-۱۳۱۰
CF	۱۳۰۰-۱۰۰۰
SiCH $\gamma$	۱۲۸۵-۱۲۵۰
C-N-(آروماتیک)	۱۲۸۰-۱۱۸۰
-C-O-C-	۱۲۸۰-۱۱۵۰
(CH $\gamma$ ) $\alpha\text{C}-$	۱۲۵۵-۱۲۴۰
-C-O-C-	۱۲۷۵-۱۰۷۰
-C-N-	۱۲۳۰-۱۱۰۰
C=S	۱۱۶۰-۱۱۰۰
COH	۱۲۰۰-۱۰۰۰
C-NH $\gamma$	۱۱۲۰-۱۰۳۰
Si-O-Si, Si-O-C	۱۰۹۵-۱۰۱۵
CH=CH $\gamma$	۱۰۰۰-۹۷۰
C=C-H	۹۸۰-۶۹۰
حلقه‌های آروماتیک	۸۷۰-۶۷۰
(پهن) $\text{R}-\text{NH}_\gamma$	۸۶۰-۷۶۰
CH=C (خارج از صفحه)	۸۳۵-۸۰۰
CCI	۷۶۰-۵۱۰
CH=CH (ایزومرهای سیس)	۷۳۰-۶۷۵
CBr	۷۰۰-۵۵۰



## برخی گروههای عاملی مهم و عدد موج مربوط به آنها

گروههای عاملی	محدوده عدد موج, $\text{cm}^{-1}$
استیل	۳۳۰۰-۳۲۵۰ (S) ۲۲۵۰-۲۱۰۰ (W)
الکل (تمیر)	۳۳۵۰-۳۲۵۰ (S) ۱۴۴۰-۱۳۴۰ (III) S ۵۸۰-۶۲۰ (III) S
آلدید	۲۸۳۰-۲۸۱۰ (III) ۲۷۲۰-۲۷۱۰ (III) ۱۷۲۵-۱۶۹۵ (S) ۱۴۴۰-۱۳۲۰ (S)
آکیل	۲۹۸۰-۲۸۵۰ (III) ۱۴۷۰-۱۴۰۰ (III) ۱۴۰۰-۱۳۶۰ (III)
(CONH <sub>2</sub> ) آبید	۳۵۴۰-۳۵۲۰ (m) ۳۴۰۰-۳۳۸۰ (m) ۱۶۸۰-۱۶۱۰ (S) ۱۶۵۰-۱۶۱۰ (m)
(CONHR)	۳۴۴۰-۳۲۲۰ (m) ۱۶۸۰-۱۶۴۰ (S) ۱۰۸۰-۱۰۲۰ (S)
(CONR <sub>2</sub> ) آمین (زیر اول)	۱۳۱۰-۱۲۹۰ (III) ۷۱۰-۶۹۰ (m) ۱۶۷۰-۱۶۴۰ (S) ۳۴۶۰-۳۲۸۰ (III) ۲۸۳۰-۲۸۱۰ (III) ۱۶۵۰-۱۶۹۰ (S)



## ادامه جدول ۳-۳

گروههای عالی	محدوده عدد موج، $\text{cm}^{-1}$
(سنج دوم)	۱۱۹۰-۱۱۴۰ (III) ۷۶۰-۷۰۰ (m)
آموزیم	۲۲۰۰ (s)
آرسانیک	۱۷۳۰-۱۷۸۰ (s) ۷۱۰۰-۷۰۰۰ (III) ۱۶۷۰-۱۵۹۰ (III) ۱۰۲۰-۱۲۸۰ (III) ۹۰۰-۶۵۰ (s)
بروس	۷۰۰-۵۵۰ (m)
اکسیدل	۴۹۸-۴۸۲ (m) ۱۲۰۰-۱۳۴۰ (m) ۱۳۸۰-۱۳۷۰ (s)
کربنیل	۱۸۷۰-۱۶۰۰ (s, m) ( محلول رتین) (III)
کربوکسیلیک اسید	۳۰۰۰-۲۲۲۰ (نمیز، s) ( محلول رتین) (s) ۱۷۹۰-۱۷۸۰ (s) ۱۷۱۰-۱۶۱۰ (s) ۱۴۴۰-۱۴۰۰ (m) ۴۵۰-۴۰۰ (s)
کلرو	۷۰۰-۵۰۰ (m)
سیانو	۳۳۹۰-۳۳۷۰ (s)
امین	۱۷۷۰-۱۷۱۰ (s)
اکر	۱۲۸۰-۱۱۷۰ (s)
فلور، آنکل	۱۱۴۰-۱۰۷۰ (s)
متیل	۱۶۰۰-۱۵۰۰ (s) ۱۴۷۰-۱۴۰۰ (m)
ستین (CH <sub>۲</sub> , آنکان)	۲۱۴۰-۲۰۷۰ (m) ۲۰۸۰-۲۰۴۰ (m) ۱۷۹۰-۱۷۰۰ (m) ۳۰۴۰-۲۹۷۰ (m)
(آلکن)	۳۰۷۰-۲۹۷۰ (m) ۳۰۷۰-۲۹۳۰ (m)




## ادامه جدول ۳-۳

گروههای عاملی	محدوده عدد موج، $\text{cm}^{-1}$
نیتریل	۲۲۴۰-۲۲۲۰ (M)
نیترو ( $\text{NO}_2$ , آلفاتیک)	۱۵۷۰-۱۵۵۰ (S)
	۱۳۸۰-۱۳۲۰ (S)
	۹۲۰-۸۳۰ (M)
(آروماتیک)	۱۴۸۰-۱۴۶۰ (S)
پیریدیل ( $\text{C}_5\text{H}_4\text{N}$ )	۳۰۸۰-۳۰۲۰ (M)
	۱۶۲۰-۱۵۸۰ (S)
	۱۵۹۰-۱۵۶۰ (S)
	۸۴۰-۷۲۰ (S)
سولفات ( $\text{ROSO}_3\text{R}'$ )	۱۴۴۰-۱۳۵۰ (S)
	۱۲۳۰-۱۱۵۰ (S)
$(\text{ROSO}_3\text{M})^{++}$	۱۲۶۰-۱۲۱۰ (S)
	۸۱۰-۷۷۰ (S)
سولفونیلیک اسید ( $\text{RSO}_3\text{H}$ )	۱۲۵۰-۱۱۵۰ (S) (پهن)
تیوسیانات	۲۱۷۵-۲۱۶۰ (M)
تیول	۲۵۹۰-۲۵۶۰ (W)
	۷۰۰-۵۵۰ (W)
وینیل ( $\text{CH}_2=\text{CH}-$ )	۳۰۹۵-۳۰۸۰ (M)
	۱۶۴۰-۱۶۰۵ (M یا S)
	۱۰۰۰-۹۰۰ (S)

## تجزیه کمی :

IR بیشتر برای تجزیه کیفی کاربرد دارد و تجزیه کمی در درجه اهمیت بعدی قرار دارد و بر اساس قانون بیر لامبرت صورت می‌گیرد.




استفاده از پیک مناسب در تجزیه کمی ، با اندازه‌گیری مقادیر  $T_0$  و  $T_t$  برای محاسبه جذب از رابطه استفاده می‌شود.

$$\log \frac{P_0}{P} \quad \text{و} \quad A = \log \frac{T_0}{T_t}$$

## • درجه‌بندی دستگاه :

هر چند وقت یکبار باید دستگاه توسط یک فیلم نازک و شفاف از جنسی مثل پلی استایرن درجه‌بندی شود.

• طیف زیر قرمز پلی استایرن ؛ 3(1944) ، 2(2851) ، 1(3027) ، 9(1028) ، 4(1601) ، 5(1495) ، 7(1181) ، 6(1495) ، 8(1154) ، 10(907) ، اعداد داخل پرانتز اعداد موج بر حسب  $\text{cm}^{-1}$  هستند.





فصل چهارم

کروماتوگرافی مایع

Liquid Chromatography (LC)

## مقدمه :

- یکی از مهمترین مراحل تجزیه‌های شیمیایی جداسازی آنالیت از مزاحم‌ها می‌باشد که یکی از مهمترین ابزار برای این عمل کروماتوگرافی می‌باشد.

- در تمام روش‌های کروماتوگرافی اجزای یک مخلوط توسط جریانی از فاز متحرک از داخل فاز ساکن عبور داده می‌شود و جداسازی‌ها بر اساس اختلاف در سرعت مهاجرت اجزای مختلف نمونه انجام می‌شود.

$$K_d = \frac{C_s}{C_M}$$



# کروماتوگرافی :



مایع  $\leftrightarrow$  فاز متحرک مایع

کروماتوگرافی مایع - جامد  $\leftrightarrow$  فاز ساکن جامد

نوع تعادل : جذب سطحي

کروماتوگرافی مایع - مایع  $\leftrightarrow$  فاز ساکن مایع

نوع تعادل : تقسیم جسم بین دو مایع انتزاعی

کروماتوگرافی فاز مایع پیوند داده شده

کروماتوگرافی ژل - تراوا

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

گازی  $\leftrightarrow$  فاز متحرک گاز  $\leftrightarrow$  گاز - جامد

کروماتوگرافی مسطح



کروماتوگرافی فاز مایع پیوندی داده شده  $\rightarrow$  فاز ساکن  
گونه‌های آلی پیوند شده به سطح جامد  $\rightarrow$  نوع تعادل تقسیمی - جذب سطحی

کروماتوگرافی ژل تراوا  $\rightarrow$  فاز ساکن ژل سخت به صورت مایع در لابلای  
جامد پلیمری  $\rightarrow$  نوع تعادل  $\rightarrow$  اندازه مولکولها

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  $\rightarrow$  فاز ساکن ذرات نسبتاً کوچک  $\rightarrow$   
بیشترین کارایی در ستون

کارماتوگرافی مسطح  $\rightarrow$  فاز ساکن یک صفحه مسطح یا یک لایه نازک متصل به  
یک صفحه مسطح





الکتروفورز ← از انواع روش‌های کاروماتوگرافی نیست  
← ولی مشابهت زیادی دارد

جدازی ترکیبات باردار در الکتروفورز با استفاده از نیروی الکتروموتوری در سراسر یک فاز ساکن انجام می‌شود. ذرات باردار با سرعتی که به نسبت بار به جرم آنها بستگی دارد به طرف الکترود مخالف مهاجرت می‌کنند.



# فهرستی از کاربردهای روش‌های جداسازی





• مفاهیم مهم در کروماتوگرافی :


• کروماتوگرام  $\leftarrow$  نمودار پاسخ آشکارساز بر حسب زمان یا  
حجم فاز متحرک

• با استفاده از کروماتوگرام  $\leftarrow$  تجزیه کیفی و کمی

• تعداد منحنی های موجود در کروماتوگرام  $\leftarrow$  تعداد اجزاء  
تشکیل دهنده مخلوط



● یک کروماتوگرام مربوط به یک مخلوط سه جزئی ،  
کلیه مفاهیم مهم در آن نشان داده شده است.





• **(F)** سرعت جزیان فاز متحرک  $\rightarrow$  حجم فاز متحرک

خارج شده از ستون بر زمان سپری شده (میلی لیتر بر دقیقه)

• **(t<sub>R</sub>)** زمان بازداری  $\leftarrow$  زمان لازم برای عبور یک جزء از  
درون فاز ساکن (دقیقه)

• **(V<sub>R</sub>)** حجم بازداری  $\rightarrow$  حجم فاز متحرک مورد نیاز برای  
خارج کردن یک جزء از ستون (میلی متر)

$$VR = Ft_R$$



## ( $t'_R$ ) زمان بازداری تنظیم شده

← اختلاف بین زمان بازداری یک جزء از مخلوط و زمان لازم برای عبور فاز متحرک از فاز ساکن ( $t_0$ )

## ( $V'_R$ ) حجم بازداری تنظیم شده

← اختلاف حجم بازداری یک جزء مخلوط و حجم لازم برای عبور فاز متحرک از فاز ساکن ( $V_0$ )

$$t'_R = t_R - t_0$$

$$V'_R = V_R - V_0$$



## ● بازداری نسبی

← عبارتست از نسبت زمان یا حجم بازداری تنظیم شده یاک جزء مخلوط به زمان یا حجم بازداری تنظیم شده یاک ترکیب

مرجع

$$\alpha = \frac{t_R - t_0}{t_{R(\text{ref})} - t_0} = \frac{V_R - V_0}{V_{R(\text{ref})} - V_0}$$



## کارایی ستون کروماتوگرافی

← تعداد صفحات فرضی ( $N$ ) که در یک ستون وجود دارد.

$$N = \left( \frac{t_R}{t_W} \right)^2 = 16 \left( \frac{V_R}{V_W} \right)^2$$

ارتفاع معادل یک صفحه فرضی ( $H$ )

← طول ستون تقسیم بر تعداد صفحات فرضی

$$H = \frac{L}{N}$$

## نسبت بازداری

$$r_R = \frac{t_0}{t_R} = \frac{V_0}{V_R}$$

قدرت تفکیک  $\leftarrow$  معیاری از جداسازی دو پیک مجاور

$$R = 2 \frac{t_R(B) - t_R(A)}{(t_W(A) + t_{W(B)})}$$



# آشکارسازها:

## فهرستی از آشکارسازهای رایج در دستگاههای کروماتوگرافی

نوع کروماتوگرافی	آشکارساز	کاربرد	حد آشکارسازی نسبی
کروماتوگرافی مایع	طبف نورسنجه فوق بتنفس	ترکیباتی که نور فوق بتنفس را جذب می‌کنند.	۱
فلورو متري		ترکیبات فلورورسانس	۱
الکترو شبیه‌ای		ترکیبات فعال الکتروکی	۱۰
ضریب شکست		چند منظوره	۱۰۰۰
کروماتوگرافی گازی	هدایت حرارتی	چند منظوره	۱۰۶
یونش شعله‌ای		هیدروکربنها	۱۰۲
الکترون گیر		ترکیبات الکترون گیرنده	۱





# آزمایش 4 - 1 - تعیین استیل سالیسیلیک اسید ، کافئین و فناستین در قرص مسکن به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

مقدمه :

یکی از کاربردهای عمده TLC بدلیل سادگی دستگاه و سرعت زیاد در تجزیه کیفی در پژوهشی ، زیست‌شناسی ، شیمی و داروسازی می‌باشد.

$$R_f = \frac{\text{فاصله طی شده توسط جزء مورد نظر}}{\text{فاصله طی شده توسط فاز متحرک}}$$



## آزمایش 4 - 2 - کروماتوگرافی مبادله یون ،


تفکیک یونهای  $\text{Co}^{+2}$  ،  $\text{Fe}^{+3}$  و  $\text{Ni}^{+2}$


### مقدمه :

مقدار زیادی از ترکیبات معدنی و آلی رفتار مبادله یون از خود نشان می دهد اما چون در آزمایشگاههای تحقیقاتی یکنواختی اهمیت دارد مبادله کننده های سنتزی که به زرینهای مبادله کننده یون معروف اند توسعه یافته اند.


زمینه پلیمری در تهیه رزینهای مبادله کننده یون ←

یک پلیمر مشبك به نام پلی استایرن دی وینیل بنزن ← حاصل از پلی استایرن خطی





برای تهیه یک رزین مبادله کننده کاتیونی ، ماده پلیمری مذکور سولفونه می شود تا گروه  $\text{SO}_3\text{H}$  روی حلقه های آروماتیک متصل شود.





تعداد پیوندهای عرضی و در نتیجه تخلخل این ماده به مقدار دی وینیل بنزن بستگی دارد و عموماً بین 2 تا 12 درصد است. فناوری بسپارش سبب شده است که این ماده بصورت دانه هایی با قطر های مختلف در دسترس باشد.

# کروماتوگرافی مبادله یون



فاز ساکن  $\leftarrow$  رزین مبادله کننده یون  
در این آزمایش دارایی پلی استایرن دی وینیل  
بنزن که با گروههای پلی تری میتل آلمونیوم کلرید فعال شده

فاز متحرک  $\leftarrow$  مایع





## آزمایش 4 - 3 - تعیین مقدار آنتراسن ، بنزن

### و نفتالن در یک مخلوط با HPLC

#### مزایای HPLC

- ← حساسیت روش
- ← سازگاری سریع برای اندازه‌گیریهای کمی صحیح
- ← شایستگی برای جداسازی گونه‌های غیر فرار یا ناپایدار در مقابل گرما
- ← کاربرد گسترده در علوم و صنعت

#### مثالهایی از ترکیباتی که به روش HPLC مورد تجزیه قرار می‌گیرند :

آمینو اسیدها ، پروتئینها ، نوکلئیک اسیدها ، هیدروکربنها ، کربوهیدراتها ، داروها ، ترپنوفئیدها ، حشرهکشها ، آنتی بیوتیکها ، استروئیدها ، گونه‌های آلی فلزی و ...



فصل پنجم

کروماتوگرافی گازی

Gas Chromatography (GC)

## مقدمه :



کروماتوگرافی گازی  $\leftarrow$  غالباً برای مواد الی فرّار

گاز حامل یا فاز متحرک  $\leftarrow$  یک گاز بی اثر مثل هلیم ، نیتروژن ، آرگون و دی اکسید کربن

فاز ساکن  $\leftarrow$  یک جسم جامد جاذب و یا لایه نازکی از یک مایع غیر فرّار که به دیواره داخلی ستون یا به صورت پوششی روی سطح گلوله های شیشه ای یا فلزی قرار داده شده است.

فاز ساکن  $\leftarrow$  جاذب جامد  $\leftarrow$  کروماتوگرافی گازی  
 $\leftarrow$  مایع غیر فرّار  $\leftarrow$  کروماتوگرافی گاز - مایع

## اساس کار



### جداسازی اجزا یک مخلوط

← متناسب با میزان توزیع اجزاء تشکیل  
دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و  
فاز ساکن چامد یا مایع

کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی اجزاء  
تشکیل دهنده یک مخلوط و تجزیه کمی آنها کاربرد دارد.

## • تجزیه کیفی



← مقایسه زمان بازداری اجزاء

نمونه مجهول با ترکیبات استاندارد معلوم در شرایط یکسان

عوامل مؤثر بر زمان بازداری

← دمای ستون

← نوع گاز حامل

← سرعت و جریان گاز حامل

← ساختار ماده پر شده درون ستون

← طول ستون

← فشارهایی درونی و خروجی گاز حامل

## • تجربه کمی :

بر اساس محاسبه سطح زیر منحنی یا ارتفاع منحنی ثبت شده در آشکار ساز می باشد.

سطح زیر منحنی متناسب با غلظت آن جزء

امروزه استفاده از ابزارهایی بسیار دقیق انگرال‌گیر که به طور خودکار سطح زیر منحنی را در کروماتوگرافها با سرعت و دقت بسیار زیاد تعیین می‌کنند.






دستگاه‌های :

اجزاء تشکیل دهنده :

- 1 - منبع گازی حامل
- 2 - سیستم تنظیم کننده مقدار گاز
- 3 - محل تزریق نمونه
- 4 - ستون کروماتوگرافی
- 5 - کوره و سیستم تنظیم درجه حرارت محل تزریق و آشکارساز
- 6 - آشکارساز
- 7 - سیستم شناساگر



## اجزاء یک دستگاه کروماتوگراف گازی



● منبع گاز حامل

← یک کپسول گاز با فشار زیاد

( معمولاً نیتروژن ، با خلوص 99/99 درصد همچنین هلیم و آرگون و  $\text{CO}_2$  )

● محل تزریق نمونه

← نمونه باید سریع و یکجا تزریق شود.

● دمای محل تزریق

← حدود  $25^{\circ}\text{C}$  بالاتر از دمای ستون





## ستونها :

- پرشده
- مویین

نوع ستون در کروماتوگرافی بسیار مهم است و انتخاب ستون با توجه به نوع نمونه باید بدقت انتخاب شود.

یکی دیگر از عوامل مهم در کروماتوگرافی گازی  $\leftarrow$  انتخاب دمای ستون ، آشکارساز و محل تزریق


## کروماتوگرافی :

$\leftarrow$  دما ثابت


$\leftarrow$  برنامه ریزی دمایی  $\leftarrow$  معمولاً نمونه هایی که متشکل از اجزاء با نقطه جوش های متفاوت هستند.



یک برنامه دمایی نمونه‌ای در کروماتوگرافی گازی.  
دمای ستون ابتدا  $100^{\circ}\text{C}$  بوده و مدت 10 دقیقه  
در این دما مانده است، سپس با سرعت 10 درجه  
بر هر دقیقه افزایش یافته تا به دمای  $200^{\circ}\text{C}$  رسیده است.  
سپس ده دقیقه در دمای  $200^{\circ}\text{C}$  مانده است و شروع به کاهش کرده است.



زمان به دقیقه ، 1 ) چراغ عمل روشن است. 2 ) چراغ آماده نبودن روشن است.  
3 ) چراغ آماده بودن روشن است.



اثر درجه حرارت برنامه ریزی شده روی کیفیت جداسازی. (الف) شرایط همدما ( $80^{\circ}\text{C}$ ) ، (ب) تغییر دما از  $75^{\circ}\text{C}$  تا  $120^{\circ}\text{C}$  با سرعت  $8^{\circ}\text{C}$  بر دقیقه.



## آشکارسازها :

← یونش شعله‌ای

← هدایت حرارتی


← نورسنج شعله‌ای

← الکترون‌گیر

الکترون‌گیر ← مطالعه و بررسی ترکیبات هالوژندار و  
فسفردار و سموم و آفات نباتی




# آشکارساز یونش شعلہ ای:






## آشکارساز نورسنج شعله‌ای



در این آشکارساز و آشکارساز قبلی شعله‌ای وجود دارد و خروجی از ستون درون شعله با گاز هیدروژن می‌سوزد و به مولکول‌های باردار تبدیل می‌شوند




## آشکارساز هدایت حرارتی :





## آشکار ساز الکترون گیر :






## • تئوري کروماتوگرافي گازی

تئوري صفحات فرضي (مارتين و سينج 1952 )

$$N = 16 \left( \frac{\text{زمان بازداری}}{\text{پهناي پيک}} \right)^2 = 16 \left( \frac{t_R}{t_w} \right)^2$$



نحوه محاسبه تعداد صفحات فرضی در یک کروماتوگرام

و در نتیجه

$$N = 16 \left( \frac{OB}{AC} \right)^2$$



## تئوري سرعت :

← وان ديمتر در يك ستون با طول ثابت مي توان سرعت فاز متحرک را طوري تنظيم کرد که ارتفاع معادل صفحات فرضي يا  $H$  کوچکترین مقدار ممکن و در نتیجه بيشترین تعداد را داشته باشد.

$$HETP = H = A + \frac{B}{V} + CV$$

رابطه وان ديمتر


←  $V$  سرعت خطی فاز متحرک  
 $C, B, A$  ← ثابت هایی که بيان کننده پدیده های گوناگون در ستون



$A \leftarrow$  نفوذ تلاطمی  $\leftarrow$  با سرعت رابطه ندارد و بیان کننده  
بی نظمی در ستون است  $\leftarrow$  برای به حداقل رساندن  $A$  باید در پر  
کردن ستون دقت شود. هر چه دانه‌ها منظم‌تر و کوچک‌تر  $\leftarrow A$   
کمتر  $\leftarrow H$  کمتر

$B \leftarrow$  ضریب نفوذ مولکولی  $\leftarrow$  با استفاده از گاز حامل با وزن  
مولکولی کمتر می‌توان مقدار آن را کاهش داد.

$C \leftarrow$  به ضریب تقسیم جسم بین فاز ساکن و متحرک مربوط است.



تأثیر عوامل مؤثر در ارتفاع معادل صفحات فرضی ( $V_0$  سرعت بهینه فاز متحرک است).



## ● رابطه وان دیمتر با جزئیات دقیق تر :

$$HETP = 2 \lambda d_p + \frac{2 \gamma D_g}{V} + \frac{8 k d_f^2}{\pi^2 (1 + k)^2 D_L}$$

- ← میزان بی نظمی ستون
- ←  $d_p$  قطر متوسط دانه های جاذب درون ستون
- ← فاکتور اصلاحی پیچ و خم بین دانه ها
- ←  $D_g$  ضریب نفوذ مولکولها در فاز گازی
- ←  $D_L$  ضریب نفوذ مولکولها در فاز مایع
- ←  $V$  سرعت فاز متحرک
- ←  $k$  ضریت توزیع جسم مورد نظر
- ←  $d_f$  ضخامت متوسط لایه ای از فاز ساکن



فصل ششم

طیف بینی پرتو ایکس

*X-ray Spectrometry*

مقدمه :



## پرتو ایکس:

← فلورسانس

← جذب

← پخش ( پراش )

## فلورسانس پرتو ایکس

← طول موج یا انرژی خطوط نشر

شده فلورسانس اندازه‌گیری می‌شود.

← از طول موج در تجزیه کیفی و از شدت

طول موج برای تجزیه کمی استفاده می‌شود.



## • فلورسانس پرتو ایکس

← از پر کاربردترین روشها در شناسایی  
کیفی همچنین در تجزیه های نیمه کمی و کمی عنصری

### تجزیه کیفی

← طیفبینی پاشنده طول موج

← طیفبینی پاشنده انرژی

### • دستگاه پاشنده طول موج

← طیف نمونه به صورت لگاریتم شدت بر حسب زاویه  $2\theta$

$$n\lambda = 2ds\sin\theta$$

شناسایی پیکها از مقایسه آنها یا جدولهای خطوط نشری عناصر



## طیف‌بینی پاشنده انرژی

رابطه فرمی  $\rightarrow$  رابطه طول موج یا انرژی فوتون پرتو ایکس با عدد اتمی عنصری که فوتون از آن نشر شده است.

$$\frac{1}{\lambda} = K(Z - \sigma)^2$$

$K$   $\rightarrow$  مقدار ثابت

$\sigma$   $\rightarrow$  ثابت پوششی  $\rightarrow$  مقدار واحد

$$\lambda = \frac{12.4}{E}$$

$\lambda$   $\rightarrow$  متناسب با انرژی

با استفاده از رابطه فوق می‌توان هر پیک را به عدد اتمی عناصر موجود دو نمونه نسبت داد  $\rightarrow$  شناسایی کیفی

## تجزیه نیمه کمی



اطلاعات کیفی حاصل از فلورسانس  $\leftarrow$  اندازه‌گیری دقیق ارتفاع پیکها  
داده‌های نیمه کمی

$$P_x = P_s W_s$$

$P_x$  شدن نسبی خط‌بر حسب تعداد سفارش در یک مدت زمان ثابت  
 $W_s$  جزء وزنی عنصر در نمونه  
 $P_s$  شدت نسبی خطی  
نکته :

رابطه مذکور با این فرض که نشر حاصل از جزء مورد نظر بدون اثر حضور سایر عناصر نمونه است استفاده می‌شود اما چون این فرض همیشه صادق نمی‌باشد  $\leftarrow$  تخمین از غلط ممکن است همراه خطأ باشد.



## جزیه کمی فلورسانس پرتو ایکس

- 1 - روش‌های تک عنصری
  - الف - استفاده از استانداردهای درونی
  - ب - استفاده از افزایش استاندارد
  - ج - استفاده از یک خط پراکنده شده از منبع پرتو ایکس

## روش‌های چند عنصری

برای تجزیه کمی باید یک تجزیه کیفی کامل انجام شود تا ساختار کیفی نمونه شناسایی شود سپس یکی از روش‌های زیر در تجزیه کمی استفاده شود.

- 1 - معیارگیری نمونه
- 2 - استفاده از ضرایب نفوذ
- 3 - روش‌های بالاتر اساسی



## پراش پرتو ایکس :

در آن یک تک بلور در جهت خاصی نسبت به پرتو ایکس قرار داده شده و حداکثر پراش آن تعیین می‌شود سپس جهت بلور را تغییر داده و مجدداً حداکثر پراش تعیین می‌شود. این عمل چندین بار تکرار شده تا تصویر دقیق و ظریفی از توزیع شدت تابش پاشیده شده ایجاد شده  $\leftarrow$  با استفاده از اطلاعات حاصله می‌توان ساختار بلور را شناسایی کرد  $\leftarrow$  استفاده در تعیین ساختار بسیاری از مولکولها و ترکیبات آلی و معدنی

کاربرد وسیع برای تعیین خواص فیزیکی فلزات ، مواد پلیمری و جامدات و شناسایی کیفی ترکیبات بلوری



## • تهیه نمونه در پراش پرتو ایکس ←

نمونه باید بصورت پودر یکنواخت باشد ← امکان قرار

گرفتن بلورهای ریز در جهت‌های مختلف فضا وجود دارد و وقتی پرتو ایکس از این مجموعه می‌گذرد می‌توان انتظار داشت که مقدار قابل ملاحظه‌ای از ذرات طوری جهت‌گیری کند که شرط برآگ برای انعکاس از هر فاصله بین صفحه‌ای ممکن برآورد شود.

نحوه نگهداری نمونه‌ها → داخل لوله‌های مویین شیشه‌ای با دیواره نازک با یک نگهدارنده غیر بلوری مناسب مخلوط و به شکل مناسب تبدیل کرد



جذب پرتو ایکس  $\leftarrow$  کاربرد دیگری از طیف‌بینی پرتو ایکس برای تشخیص در پزشکی ، اندازه‌گیری ضخامت و عمق مایعات جاذب ، اندازه‌گیری ضخامت پوشش‌های فلزی

و ...

روشهای جذبی : 1 - روشهای جذبی مستقیم  
2 - روشن لبه جذب




## آزمایش 6 - 2 تعیین ساختار بلوری با پراش پرتو ایکس توسط روش پودر


**مقدمه:** یکی از رایج‌ترین روش‌های تعیین بلور روش پودر یا روش دبایی - شرر می‌باشد.

یک پرتو تکفam ایکس  $\rightarrow$  عبور از بلورهای ریز که در جهات تصادفی قرار گرفته‌اند  $\rightarrow$  ثبت الگوی پراش روی فیلم.



## پراش پرتو ایکس به روشن پودر





طیف حاصل نمودار شد بر حسب فاصله  $2\theta$  است که از آن برای تعیین ساختار بلوری و نوع ترکیب بلوری (تجزیه کیفی) استفاده می‌شود



## فصل هفتم

طیف‌بینی جرمی

*MASS Spectrometry*

## مراحل کار :



1 - خشک کردن نمونه

2 - پودر کردن نمونه

3 - آماده کردن نمونه در محفظه مخصوص دستگاه

4 - رعایت نکات ایمنی

5 - انتخاب ولتاژ مناسب

6 - انتخاب صافیهای مناسب

تعیین فاصله 20

تعیین شدت پیکها

تعیین فاصله سطوح

8 - تعیین نوع بلور



## مقدمه :

- طیف‌بینی جرمی در تعیین جرم مولکولی ترکیبات ، تعیین ایزوتوپهای عنصر ، شناسایی ترکیبات آلی ، تجزیه کیفی و کمی مواد ، مشخص کردن سن لایه‌های زمین ، تحقیقات فضایی و علوم جوی ، جرم‌شناسی و غیره کاربرد وسیعی دارد.

## در طیف‌بینی جرمی

- ← تبدیل اجزایی سازنده نمونه به یونهای گازی سریع حرکت
- ← تفکیک بر اساس جرم به بار ← طیف جرمی.



## طیف‌بین‌های جرمی شامل:

- 1 - قسمت وارد کردن نمونه
- 2 - منبع یون یا اتافک یونش
- 3 - تجزیه‌گر جرمها
- 4 - آشکارساز
- 5 - ثبات

عموماً دستگاه‌ها را بر اساس ترتیب قرار گرفتن میدانی که در سیستم تجزیه‌گر از آن استفاده می‌شود تقسیم‌بندی می‌شوند.



1 - طیف‌بینی جرمی مغناطیسی

2 - طیف‌بینی‌های تمرکز دوگانه

3 - طیف‌بینی جرمی فرکانس رادیویی

4 - طیف‌بینی‌های جرمی زمان پرواز

5 - طیف‌بینی‌های جرمی چهارقطبی


6 - طیف‌بین جرمی تلک قطبی

7 - طیف‌بینی جرمی امگاترون




## روشهای یونش :

- 1 - یونش بمباران الکترونی
- 2 - یونش شیمیایی
- 3 - یونش میدانی
- 4 - یونش فوتونی
- 5 - یونش گرمایی
- 6 - یونش جرقه‌ای
- 7 - یونش به روش بمباران اتمی
- 8 - یونش از طریق میدان



مقایسه طیفهای جرمی اورتال (  $MW = 240$  ) ؛ ( الف ) یونش شیمیایی و ( ب )  
بمباران الکترونی



مقایسه طیف جرمی حاصل از روش‌های یونش میدانی و بمباران الکترونی



## سیستم‌های نمونه‌گذاری :

نمونه گازی  $\leftarrow$  تزریق توسط بطریهای شیشه‌ای یا استوانه‌های فلزی

مایعات فرار  $\leftarrow$  با استفاده از روشهای دماهای کم تزریق می‌شود

مایعات غیر فرار  $\leftarrow$  استفاده از سیستم‌های حرارتی

جامدات  $\leftarrow$  قرار دادن در محفظه ویژه  $\leftarrow$  تبخیر در اثر گرمابود و رود به دستگاه

اخیراً روشهای ورودی مستقیم برای جامدات با فشار بخار کم و برای مقادیر کم نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.



## تجزیه کمی توسط دستگاه طیف‌بینی جرمی :

- 1 - حل معادلات خطی
- 2 - روش کاستن ←

$$P_t = P_A + P_B + P_C + P_D$$

$$X_t = 1 = X_A + X_B + X_C + X_D$$

$$bP_t = 1$$

$$(P_A)^b = X_A$$

$$(P_B)^b = X_A$$

3 - روش دقیق‌سازی ایزوتوپی

[www.salamnu.com](http://www.salamnu.com)

# سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزو و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملا رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

[www.salamnu.com](http://www.salamnu.com)